



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД АМУРСК»
Амурского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.2018

№ 210

г. Амурск

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 11.06.2015 № 186 «О присвоении открытому акционерному обществу «Дальневосточная генерирующая компания» статуса «Единой теплоснабжающей организации»

В соответствии с п.6 ст. 15 Федерального Закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в целях актуализации нормативных правовых актов администрации городского поселения «Город Амурск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского поселения «Город Амурск» от 11.06.2015 № 186 «О присвоении открытому акционерному обществу «Дальневосточная генерирующая компания» статуса «Единой теплоснабжающей организации» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации городского поселения «Город Амурск» от 11.06.2015 № 186 «Перечень бесхозяйных тепловых сетей на территории г. Амурска по состоянию на 01.01.2015» изложить в новой прилагаемой редакции по состоянию на 30.05.2018.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения «Город Амурск» по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Боброва К.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения



Б.П. Редькин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
городского поселения
«Город Амурск»

от 06.06.2018 № 210

Перечень бесхозяйных тепловых сетей на территории г. Амурска по состоянию на 30.05.2018

№	Наименование теплотрассы	Вид прокладки и общая протяжённость трубопроводов в двух трубном исчислении	Глубина подземной прокладки (м)	Технические характеристики	Диаметр и протяжённость отдельных участков трубопроводов	Состояние запорной арматуры и компенсаторов	Тепловая нагрузка подключённых потребителей Гкал/час
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ТК 15-41А – общежитие (пр. Мира, 40А)	подземная 15 м	1,4	2 задвижки Ду100, стальные, на корпусе и крышке наружная коррозия, маховик в наличии, сальниковые уплотнения и фланцевое соединение арматуры без следов протекания	Ду100	исправно	-
2.	Т/К 15-29-4 – здание Нар. Суда (пр. Комсомольский, 61)	подземная 25 м	1,5	2 задвижки Ду50, стальные, на корпусе и крышке наружная коррозия, маховик в наличии, сальниковые уплотнения и фланцевое соединение арматуры без следов протекания	Ду50	исправно	-
3.	Т/К 15-29-6 – ТЦ	подземная	1,3	2 задвижки Ду80,	Ду80	исправно	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	Зеркальный (пр. Строителей, 46/1)	31,5 м		чугунные, маховик в наличии, сальниковые уплотнения и фланцевое соединение арматуры без следов протекания			
4.	ТК 15-44-6С – ООО Шамкир (АМБА) (пр. Строителей, 12-14)	подземная 13,5 м	0,8	Шаровой кран Ду50 состояние удовлетворительное	Ду50	исправно	-
5.	ТК 15-44-3С – ООО Шамкир	подземная 13 м	0,9	Шаровой кран Ду50 состояние удовлетворительное	Ду50	исправно	-
6.	ТК 15-46 – МО ДОСААФ России Амурского района (пр. Мира, 49	подземная- надземная 26 м	0,7	2 задвижки Ду80, стальные, на корпусе и крышке интенсивная наружная коррозия, маховик в наличии, незначительная течь через сальниковые уплотнения и фланцевое соединение арматуры	Ду70	исправно	-
7.	ТК 15-40 – ООО «Арго» Ситропех (пр. Мира, 53)	Подземная- налземная 79,6 м	1,5	2 задвижки Ду50, чугунные, маховик в наличии, сальниковые уплотнения и фланцевое соединение арматуры без следов протекания	Ду50	исправно	-
8.	Т/К 15-49-1 – ФГКУ «8 отряд ФПС по Хабаровскому краю» ПЧ 23 (ш. Машиностроителей , 10)	Подземная 411,5 м 18 м 259 м	Непроходной канал т/т до разветвления на «Ресурсы Албазино	2 задвижки Ду200, стальные, на корпусе и крышке интенсивная наружная коррозия, маховик в наличии, незначительная течь через сальниковые уплотнения и фланцевое	Ду250 Ду200 Ду80	исправно	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ООО «Ресурсы Албазино» (ш. Машиностроителей, 2)		и «8-й отряд» проходит по дну разраб-танного котлована, грунтом не засыпан. Далее до «8-го отряда» - 1 м	соединение арматуры. 3 задвижки Ду100, стальные, на корпусе и крышке интенсивная наружная коррозия, маховик в наличии, незначительная течь через сальниковые уплотнения и фланцевое соединение арматуры			
9.	ТК 16-27 – МБУК кинотеатр «Молодость» (пр. Мира, 30/а)	подземная 15 м	1	2 задвижки Ду50, стальные, маховик в наличии, сальниковые уплотнения и фланцевое соединение арматуры без следов протекания	Ду50	исправно	-
10.	Ввод на администрацию городского поселения «город Амурск (пр. Комсомольский, 2а)	Подземная-надземная	0,5	2 задвижки Ду50, стальные, на корпусе и крышке интенсивная наружная коррозия, маховик в наличии, незначительная течь через сальниковые уплотнения и фланцевое соединение арматуры	Ду70	исправно	-
11.	Т/К 16-35-1 – Администрация Амурского муниципального района (пр. Мира, 11)	51 м	1	2 задвижки Ду80, стальные, маховик в наличии, сальниковые уплотнения и фланцевое соединение арматуры без следов протекания	Ду80	исправно	-

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	ТК 16-34 – МКД (ул. Пионерская, 38)	Подземная 50,5 м	1,2	2 задвижки Ду100, стальные, на корпусе и крышке интенсивная наружная коррозия, маховик в наличии, незначительная течь через сальниковые уплотнения, фланцевое соединение арматуры без следов протекания	Ду100	исправно	-
13.	Т/К 16-85-1 – Шк. № 2 – Ботанический сад (ул. Школьная, 11)	подземная 56,5 м	1,5	2 задвижки Ду80, стальные, на корпусе и крышке интенсивная наружная коррозия, маховик в наличии, незначительная течь через сальниковые уплотнения, фланцевое соединение арматуры без следов протекания	Ду50	исправно	-
14.	Т/К 16-67 – ДК «Строитель» (ул. Амурская, 8)	подземная 28,5 м	1,5	2 вентиляльные задвижки Ду100, стальные, на корпусе и крышке интенсивная наружная коррозия, маховик отсутствуют, незначительная течь через сальниковые уплотнения, фланцевое соединение арматуры без следов протекания	Ду100	исправно	-
15.	Т/К 16-21-2 – Межрайонная	подземная 30,5 м	1	2 задвижки Ду50, стальные, маховик в	Ду50	исправно	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИФНС (пр. Мира, 34/а)			наличии, сальниковые уплотнения и фланцевое соединение арматуры без следов протекания			
16.	Т/К 16-75 – КГБУЗ «ККВД» (ул. Амурская, 7/а)	Подземная- надземная 47 м	1,3	Шаровой кран Ду100 состояние удовлетворительное	Ду100	исправно	-
17.	ТК 15-18А – КГБУЗ Амурская ЦРБ Патологоанатомиче- ский корпус поликлиники (пр. Строителей, 21)	Подземная- надземная 31,7 м	1,4	2 задвижки Ду50, стальные, на корпусе и крышке интенсивная наружная коррозия, маховик в наличии, незначительная течь через сальниковые уплотнения, фланцевое соединение арматуры без следов протекания	Ду50	исправно	-

МКД – многоквартирный дом